

Spécification

Essieu arrière	
Type	Arbres flottants, à couple conique à denture spirale
Rapport	3,54:1

Mastics d'étanchéité

Article	Numéro de pièce Land Rover
Boîtier de différentiel de pont arrière	STC 3811
Boulons entre couronne et boîtier de différentiel	STC 50552
Boulons de boîtier de différentiel	STC 50552
Boulons d'élément de commande de moyeu	STC 50552

Lubrifiants

Article	Spécifications
Différentiel*	Molytex EP90

* N'utiliser aucun lubrifiant autre que celui spécifié **Contenances**

Composant	Capacité
Différentiel - Modèles 90	1,70 litres (3,0 pintes) (1,80 quarts US)
Différentiel - Modèles 110	2,26 litres (4,00 pintes) (2,39 quarts US)

Couples de serrage

Description	Nm	lb-ft
Carter de pignon sur carter d'essieu	41	30
Couronne sur boîtier de différentiel	58*	43*
Chapeau de roulement de différentiel sur carter de pignon	90	65
Flasque de différentiel sur arbre de transmission	47	34
Ecrou de pignon d'attaque	129	96
Bras de liaison inférieur sur essieu	176	130
Rotule de ferrure de pivot sur essieu	176	130
Disque de frein sur moyeu	73*	53*

* Placer du produit d'étanchéité, pièce n° STC 50550, sur les filetages