

Restom®

P.A.C. 2030

DÉROUILLANT PHOSPHATANT POUR ACIERS

Utiliser dilué à moitié avec de l'eau. Appliquer sur support **parfaitement** dégraissé (MOTORNET 2010 pour carrosserie / châssis, SDT 4060 pour réservoirs). Laisser agir selon besoin, en général 2 à 3 heures, parfois plus, en répartissant régulièrement la solution sur la surface à traiter, **sans laisser sécher (maintenir humide avec la solution)**. Lorsque l'action est terminée, procéder à plusieurs rinçages successifs à l'eau. Sécher. Ensuite traiter rapidement avec un produit anticorrosion efficace (EIR 2000, EPOXY EAF 2092, HDS 3010, EPOXAPPRÊT 9000, PHOSPRIM 4090...).

Attention : ne pas mélanger à d'autres produits.

DÉTARTRAGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

S'utilise dilué avec de l'eau, soit :

1/ en désolidarisant radiateur et bloc moteur en bouchant les orifices bas et en remplissant avec une solution diluée à 2 ou 3 volumes d'eau.

2/ en remplacement du liquide de refroidissement.

Dilution : 1 l de PAC 2030 pour 4 l d'eau AU MAXIMUM.

Il est recommandé de faire circuler la solution de temps à autres par la mise en marche du moteur. (Maintenir vers 50°C / 60°C environ). Laisser agir jusqu'à cessation du dégagement gazeux (ne jamais fermer les orifices supérieurs : risque de déformation).

Rincer ensuite à l'eau claire à plusieurs reprises, puis remplir le circuit avec un liquide de refroidissement de qualité. N'attaque pas l'aluminium ou l'acier. Ne pas prolonger le contact plus d'une 1/2 journée en cas de soudures à l'étain.

500 ml



DANGER

Contient : Acide phosphorique

H 314 Provoque des brûlures et des lésions oculaires graves. **P 101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P 102** Tenir hors de portée des enfants. **P 260** Ne pas respirer les vapeurs. **P 264** Se laver soigneusement après manipulation. **P 280** Porter des gants de protections / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P301+P330+P331** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P303+P361+P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **P305+P351+P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin... **P 405** Garder sous clé. **P 501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

Technologies pour la restauration
des véhicules anciens



RESTOM® - 71500 LOUHANS - FRANCE

Fabrique Française

Tél. 03 85 74 95 60 - www.restom.net